

ORDINANZE DIRIGENZIALI ANNO 2018 - 2° semestre

NUMERO	OGGETTO	DATA
OrdDec00579/2018	Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per l'illecita esecuzione di opere edilizie presso il fondo sito in C.da Agna-Le Piane, in difformità rispetto al Permesso a costruire del 13.11.2013 (prot. n. 58031/2013), rilasciato in favore dei Sig. ri Bruno Maria Carmela, Tataranni Lucia, Basile Antonio, Fontanarosa Angela Raffaella, Basile Bruna e Rondinone Michele. Annullamento parziale in autotutela.	28/12/2018
OrdDec00560/2018	Sospensione lavori di cui al permesso di costruire n. 88692 del 22.12.2017 afferente alla pratica edilizia n. DPDCLD73P19F052V-10072017-16385, rilasciato in favore del Sig. DI PEDE Cataldo. Revoca Ordinanza Dirigenziale n. 507 del 09.11.2018 (prot. n. 84277/2018).	14/12/2018
OrdDec00559/2018	Inottemperanza Ordinanza Dirigenziale n. 57 del 13.02.2017 (prot. U 09790 del 13.02.2017), emessa a carico del Sig. QUINTO Angela Maria, nata a Matera il 09.10.1955 ed ivi residente in Vico XX Settembre n. 40 – Comunicazione di avvio della procedura sanzionatoria ex art 31 D.P.R. n. 380 del 2001.	14/12/2018
OrdDec00540/2018	Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per lavori eseguiti in difformità rispetto alla S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire (prot. n. 62606 del 24.08.2018, pratica SUDE n. 21230).	03/12/2018
OrdDec00533/2018	Abuso edilizio realizzato a Matera in Loc. "C/da Venusio", in assenza di permesso a costruire in terreno riportato in Catasto al Foglio di Mappa n. 13 particella 855, dal proprietario Sig. DIGILIO Francesco, nato a Potenza il 22.5.1979 e residente a Matera in Via F.Parri n. 43.-	27/11/2018

OrdDec00532/2018	ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI N. 272 del 26.6.2018 (prot. n. 47519/2018) – abuso edilizio realizzato a Matera in località “Contrada Serra Rifusa”, nel fondo iscritto in catasto al foglio di mappa n. 30, particella n. 831, dai Sig.ri DE GIORGI Umberto, nato a Matera il 01.07.1966 ed ivi residente alla via G. Falcone n. 12, e DE GIORGI Michele, nato a Matera il 01.02.1969 ed ivi residente in via Andersen, n. 4. Rigetto istanza di sospensione. Diffida ad adempiere.	27/11/2018
OrdDec00531/2018	Permesso di costruire prot. n. 42951 del 19.06.2017 finalizzato alla realizzazione di balconi presso il fabbricato sito in Matera alla via Dei Sanniti, n. 1 (pratica Sude n. 9561), individuato catastalmente al	27/11/2018
OrdDec00530/2018	Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per lavori eseguiti in assenza di idoneo titolo abilitativo – Immobile sito a Matera alla via Germania, n. 11 – Proprietario: Sig. ra BALESTRA Maria Carmela, nata a Matera il 21.08.1966 ed ivi residente alla via Germania n. 11/1.	27/11/2018
OrdDec00529/2018	ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI – abuso edilizio realizzato a Matera in località “C.da Cozzico” nel fondo iscritto in catasto al foglio di mappa n. 151, particella n. 231, dal Sig. GURRADO Antonio, nato a Matera il 18.02.1997 ed ivi residente alla via Del Leone n. 4.	27/11/2018
OrdDec00528/2018	Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per lavori eseguiti in assenza di idoneo titolo abilitativo – Immobile sito a Matera alla via Lucana, n. 150 – Proprietario: Sig. ra MONTEMURRO Francesca, nata a Matera il 17.06.1970 ed ivi residente in via Lucana n. 150.	26/11/2018

OrdDec00517/2018	annullamento in autotutela dell'Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 435 del 9.10.2018 (prot. n. 73955/2018) avente ad oggetto: "Apposizione di due pali con catene a presidio del cortile privato dell'edificio sito in Matera alla via Protospata, n. 80 in carenza della dimostrazione della proprietà esclusiva dell'area relativa".	20/11/2018
OrdDec00514/2018	SCIA relativa ai lavori di RIQUALIFICAZIONE PROPRIETA' MEDIANTE SMANTELLAMENTO COPERTURA IN AMIANTO E SOPRELEVAZIONE DEL PIANO SOTTOTETTO – APPLICAZIONE DELLA L.R. 25/2012 ART. 3 COMMI 1, 3, 7, 7-BIS E 7-TER al fabbricato di cui alla via Piemonte – via Lombardia – via Emilia – via Don Giovanni Mele. Revoca sospensione lavori.	15/11/2018
OrdDec00511/2018	rettifica in autotutela dell'Ordinanza n. 508 del 9.11.2018 (prot. n. 84322/2018), recante: "Rigetto istanza di annullamento in autotutela dell'Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 319 del 19.07.2018 (prot. n. 55045/2018) per lavori eseguiti in difformità rispetto agli elaborati grafici depositati con S.C.I.A. (prot. SUDE n. 46706) del 3.7.2017. Diffida ad adempiere".	14/11/2018
OrdDec00508/2018	rigetto istanza di annullamento in autotutela dell'Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 319 del 19.07.2018 (prot. n. 55045/2018) per lavori eseguiti in difformità rispetto agli elaborati grafici depositati con S.C.I.A. (prot. SUDE n. 46706) del 3.7.2017. Diffida ad adempiere.	09/11/2018
OrdDec00507/2018	Sospensione lavori di cui al permesso di costruire n. 88692 del 22.12.2017 afferente alla pratica edilizia n. DPDCLD73P19F052V-10072017-16385, rilasciato in favore del Sig. DI PEDE Cataldo.	09/11/2018

OrdDec00506/2018	Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per l'illecita esecuzione di lavori di chiusura parziale di balcone con correlato aumento della superficie del vano cucina, in mancanza di idoneo titolo di legittimazione e di espressa autorizzazione condominiale.	09/11/2018
OrdDec00505/2018	Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per l'illecita esecuzione di opere edilizie da parte della Sig.ra BRUNO Maria Carmela, nata a Matera il 14.06.1967 ed ivi residente in via Nazionale n. 93/G presso il fondo sito in C.da Agna-Le Piane, in difformità rispetto al Permesso a costruire rilasciato in suo favore.	09/11/2018
OrdDec00504/2018	Intervento edilizio realizzato a Matera in Loc. "C/da La Palomba", in assenza di permesso a costruire sul terreno riportato in Catasto al Foglio di Mappa n. 53 particella 102, dalla proprietaria Sig.ra CELLAMARE Pasana Antonietta, nata a Matera il 26.10.1946 e residente a Matera in C/da La Palomba s.n..-	08/11/2018
OrdDec00481/2018	annullamento parziale dell'Ordinanza n. 108 del 28/4/2005 Prot. 21273, recante a sua volta annullamento d'ufficio del Permesso di Costruire rilasciato alla Ditta Popolizio Vito in data 27/1/2004 Prot. 3/2910/03-04178.	29/10/2018
OrdDec00478/2018	Revoca parziale dell'Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 248/2018 (prot. n. 42312/2018) avente ad oggetto lavori di apertura di una porta-finestra di accesso in area non di proprietà esclusiva, in mancanza di idoneo titolo di legittimazione del possesso o dell'uso della stessa ovvero di espressa autorizzazione condominiale.	29/10/2018

OrdDec00467/2018	Inottemperanza Ordinanza Dirigenziale n. 118 del 28.03.2018 (prot. n. 23201/2018), emessa a carico del Sig. DI CUIA Pietro, nato a Matera il 19.05.1980 ed ivi residente alla via Marco Biagi, n. 34 – Comunicazione di avvio della procedura sanzionatoria conseguente all’esecuzione parziale dell’ordine demolitorio dei manufatti abusivi ex art 31 D.P.R. n. 380 del 2001.	23/10/2018
OrdDec00435/2018	ripristino dello stato dei luoghi. Apposizione di due pali con catene a presidio del cortile privato dell’edificio sito in Matera alla via Protospata, n. 80 in carenza della dimostrazione della proprietà esclusiva dell’area relativa.	09/10/2018
OrdDec00415/2018	ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI – gestione di rifiuti non autorizzata e abuso edilizio, accertati a Matera in località “C.da Pedale della Palomba” nel fondo iscritto in catasto al foglio di mappa n. 53, particella n. 487, commessi dal Sig. ORLANDO Michelangelo, nato a Pomarico il 20.09.1940, e dalla Sig.ra BILANCIA Teresa Anna Maria, nata a Miglionico, entrambi residenti a Matera in “C. da Pedale della Palomba” s.n.	28/09/2018
OrdDec00414/2018	Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per lavori eseguiti in difformità rispetto agli elaborati grafici depositati con S.C.I.A. (prot. n. 56057 dell’11.08.2017, pratica SUDE n. 13670).	28/09/2018
OrdDec00343/2018	ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI – abuso edilizio realizzato a Matera in località “Borgo Venusio-Via Austria, 11” nel fondo iscritto in catasto al foglio di mappa n. 14,	31/07/2018

OrdDec00335/2018	Inottemperanza Ordinanze Dirigenziali n. 235 del 03.07.2017 (prot. n. 46847/2017), n. 236 del 03.09.2013 (prot. n. 41892/2013), n. 364 del 20.12.2013 (prot. n. 66336/2013), n. 85 del 03.03.2014 (prot. n.10102/2014), emesse a carico della Sig.ra SARRA Teresa in qualità di Amministratore della ditta "Eredi Nicola Venezia s.n.c.", con sede in Matera alla via della Scienza, n. 22 – Diffida ad adempiere.	27/07/2018
OrdDec00319/2018	Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per lavori eseguiti in difformità rispetto agli elaborati grafici depositati con S.C.I.A. (prot. SUDE n. 46706) del 3.7.2017.	19/07/2018
OrdDec00294/2018	ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI – abuso edilizio realizzato a Matera in località "Calabretta" nel fondo iscritto in catasto al foglio di mappa n. 170, particella n. 151, dal Sig. GRAVELA Vincenzo, nato a Matera il 15.06.1960 ed ivi residente alla via U. Giordano n. 1.	05/07/2018

